

雷射雕刻機 SOP 操作程序

關機

1. 開啟--KEY 轉向水平方向。
2. 開啟電腦主機電源。
3. 按下開始鈕—綠色燈亮。
4. 開啟編輯軟體—MARKIG MATE。

關機

1. 工件完成後，關閉軟體。
2. 關閉電腦主機電源。
3. 關閉雷射雕刻機電源將--KEY 轉向垂直方向。

注意事項

- ※ 操作時一定要有教師在場，學生不得私自操作機台。
- ※ 加工中如發生緊急狀況，應該立即按下緊急按鈕或關閉電源後，通知老師協助處理。
- ※ 機械運轉中請勿觸碰。
- ※ 機械運轉中操作人員誤離開。
- ※ 執行雕刻中，請勿將手伸入