

## 木鉋機標準作業程序

設備名稱：木 鉋 機

處理物品：木材加工物

輔助器具：推板

防護器具：護目鏡及防塵口罩

工作步驟：

1.工作前：

- (1)、檢查電氣及機械設備是否正常。
- (2)、調整平台至適當水平度。
- (3)、開啟分電箱及機具電源開關。

2.工作中：

- (1)、專心操作並配戴防護器具。
- (2)、以推板推送加工物由滾筒鉋刀鉋平。
- (3)、推取處理過之加工物反覆其推送至加工完成。

3.工作後：

- (1)、關閉機具及分電箱電源開關。
- (2)、使用後機具及周邊需清潔乾淨並將器具歸定位。

事故處理：

- (1)、立即關閉機器設備電源。
- (2)、有人受傷立即報告任課老師（主任）或技士，並將人員送醫治療。

此機械需老師指導方可使用