

## 安全作業標準

作業種類區分：裁切

單位作業名稱：木材裁切

作業方式：個人作業

使用處理材料：角材、木板、夾板

使用器具工具：雙雷射角度機

防護器具：護目鏡、防塵口罩

資格限制：

工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
1. 操作前	1-1 檢查電線、使用設備是否正常。 1-2 檢查圓盤鋸是否不堪使用及是否更換。 1-3 開啟電源開關及集塵設備開關			
2. 準備裁切	2-1 操作時，操作者應面向雙雷射角度機，且不可佩帶手套操作。 2-2 圓鋸運轉前，先調整轉速、開啟雷射線及鬆開鋸片滑動固定鈕；調整木材鋸切位置，並固定住木材。	1-1 玩耍嬉鬧，不專心 1-2 身體與機具間未保持安全距離 1-3 未待圓鋸停止運轉時，拿取板材	1-1 注意雙手放置位置 1-2 帶上護目鏡及防塵口罩	1. 放開開關按鈕 2. 人員受傷送醫治療
3. 開始裁切	3-1 準備鋸切時，左手穩固木材，並離開鋸片 20 公分；右手先按住鋸片安全護蓋啟動開關，且將鋸片向前拉。 3-2 開始鋸切時，右手姆指啟動電鋸開關，握住操作把手向下往前開始鋸切。	1-1 玩耍嬉鬧，不專心 1-2 身體與機具間未保持安全距離 1-3 未待圓鋸停止運轉時，拿取板材	1-1 注意雙手放置位置 1-2 帶上護目鏡及防塵口罩	1. 放開開關按鈕 2. 人員受傷送醫治療
4. 結束裁切	4-1 鋸切完成時，放開右手姆指電鋸啟動開關，待轉速變慢時，再慢慢將操作把手向上提起。 4-2 關閉電源及集塵設備開關。	1-1 玩耍嬉鬧，不專心 1-2 身體與機具間未保持安全距離 1-3 未待圓鋸停止運轉時，拿取板材	1-1 注意雙手放置位置 1-2 帶上護目鏡及防塵口罩	1. 放開開關按鈕 2. 人員受傷送醫治療
圖解				