

## 鑽床標準作業程序

設備名稱：桌上型鑽床機

防護器具：護目鏡及防塵口罩

工作步驟：

**1.工作前：**

- (1)、檢查電氣及機械設備是否正常。
- (2)、調整平台及更換鑽頭並鎖緊。
- (3)、開啟分電箱及機具電源開關。

**2.工作中：**

- (1)、專心操作並配戴防護器具(勿戴手套操作)。
- (2)、鑿孔把手順勢往下拉，使鑽頭平順鑽鑿。

**3.工作後：**

- (1)、關閉機具及分電箱電源開關。
- (2)、使用後機具及周邊需清潔乾淨並將器具歸定位。

**事故處理：**

- (1)、立即關閉機器設備電源。
- (2)、有人受傷立即報告任課老師（主任）或技士，並將人員送醫治療。

此機械需老師指導方可使用