

手拉坯機標準作業程序

設備名稱：手拉坯機

防護器具：

工作步驟：

1.工作前：

- (1)、檢查電氣及機械設備是否正常。
- (2)、開啟分電箱及機具電源開關。

2.工作中：

- (1)、本機器採用正逆開關如要反向操作時，請等馬達完全停止後再轉反方向，以免損壞開關和馬達。
- (2)、鋁盤轉動時，請勿觸摸轉盤邊緣及將開關切掉。
- (3)、不用時請將踏板退往身體方向規零。

3.工作後：

- (1)、關閉機具及分電箱電源開關。
- (2)、使用後機具及周邊需清潔乾淨並將器具歸定位。

事故處理：

- (1)、立即關閉機器設備電源。
- (2)、有人受傷立即報告任課老師（主任）或技士，並將人員送醫治療。

此機械需老師指導方可使用