

## 切割砂輪機正常操作程序

- 一、 使用切割砂輪機前，必須報告任課老師並經老師同意才可使用。
- 二、 操作切割砂輪機時必須配帶護目鏡及其它安全護具。
- 三、 操作前檢查切割砂輪機防護罩是否完好，電線是否脫皮線芯是否裸露，並查看砂輪鋸片是否完整堪用。
- 四、 操作切割前先運轉一分鐘，聽馬達是否有異聲，同時查看鋸片是否運轉順暢不晃動，若晃動過劇應停止操作，報告老師檢修。
- 五、 切割之物件必須使用夾具確實固定，以免發生危險。
- 六、 鋸片應慢慢接近被切割物件，開始切割應採慢慢切割，不可太快以快速以避免為鋸片斷裂，而發生危險。
- 七、 剛切割完成之物件會產生高溫，拿取時必須小心。
- 八、 機器使用完畢後應立即關畢電源，待機器完全靜止時，應將周邊使用之工具及鐵材整理乾淨。