

安全作業標準

作業種類區分：氣動

單位作業名稱：氣動工具及木屑、粉塵清除

作業方式：個人作業

使用處理材料：木屑、粉塵

使用器具工具：空氣壓縮機

防護器具：護目鏡、防塵口罩

資格限制：

工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
1. 操作前	1-1 檢查電線是否正常查電線是否正常。 1-2 檢視油位計、油位經常保持在紅線之間。 1-3 檢查自動壓力開關、安全閥等保護功能是否正常。			
2. 開始操作	2-1 接裝氣動工具需確實鎖緊連接端	1-1 玩耍嬉鬧，不專心 1-2 以壓縮空氣吹向人體五官部位	1-1 帶上護目鏡及防塵口罩	1. 人員受傷送醫治療
3. 結束操作	4-1 打開空壓主機及儲氣桶之洩水閥，排放冷凝水一次。 4-2 經常清潔空壓機表面污物，以確保冷卻效果。	1-1 玩耍嬉鬧，不專心 1-2 身體與機具間未保持安全距離 1-3 未待圓鋸停止運轉時，拿取板材	1-1 注意雙手放置位置 1-2 帶上護目鏡及防塵口罩	1. 人員受傷送醫治療
圖解				