

12 吋滑動多角度切斷機標準作業程序

設備名稱：**12 吋滑動多角度切斷機**

處理物品：木材加工物

輔助器具：吸塵設備

防護器具：護目鏡及防塵口罩

工作步驟：

1. 工作前：

- (1)、檢查電氣及機械設備是否正常。
- (2)、檢查鋸片是否緊固及無裂紋。
- (3)、開啟機具電源及雷射光對準線開關。

2. 工作中：

- (1)、本機裁切寬度限 30cm 以內。
- (2)、專心操作並配戴防護器具。
- (3)、需固定木料裁切並順勢壓緊裁切木料。
- (4)、輕拉鋸片裁切木料，廢料需用木棒撥開。

3. 工作後：

- (1)、關閉機具及分電箱電源開關。
- (2)、使用後機具及周邊需清潔乾淨並將器具歸定位。

事故處理：

- (1)、立即關閉機器設備電源。
- (2)、有人受傷立即報告任課老師（主任）或技士，並將人員送醫治療。

此機械需老師指導方可使用